

Uchwała PORL-209/2023
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie **przeznaczenia środków finansowych na prace remontowe w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.**

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1342) oraz Uchwały nr 51/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ze zm. oraz Uchwały nr 167/2022/IX Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia prowidorium budżetowego na 2023 r. oraz na podstawie art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095), uchwała się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się kwotę do 11 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy zł 00/100) na prace remontowe wynikające z pęknięcia rury kanalizacyjnej w budynku A w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Dyrektorowi Biura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
/dokument podpisany elektronicznie/
lek. Elżbieta Marcinkowska

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
/dokument podpisany elektronicznie/
dr n. med. Krzysztof Kordel

UZASADNIENIE

W związku z oceną zawilgoceń w pomieszczeniach biurowych budynku A Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz dokonanej odkrywki w celu zdiagnozowania problemu widocznych na ścianie odparzeń stwierdzono, że przyczyną jest nieszczelność rury kanalizacyjnej ciągu biegnącego w pionie, wynikająca z pęknięcia materiału, najprawdopodobniej spowodowanego jego fizycznym zużyciem.

W związku z powyższym należy dokonać skucia części tynku w dwóch pomieszczeniach w celu osuszenia zawilgoconych ścian, wymienić zniszczone elementy pionów kanalizacyjnych oraz odmalować ww. pomieszczenia.